

EINGEGANGEN

18. Dez. 2017



**Villeroy & Boch**

1748

Postfach 12 30 · D 66689 Mettlach

Deutsche Post   
DIALOGPOST

UNTERNEHMENSBEREICH  
BAD und WELLNESS  
Vertriebsleitung Zentraleuropa

Leysser GmbH  
Industriestraße 10  
55743 Idar-Oberstein

Ihr Zeichen      Ihre Nachricht vom      Unser Zeichen      Tel. 06864 / 81 2920      Mettlach, Dezember 2017  
MMe      Fax. 06864 / 81 72920

### Produktinformation ViClean-U und ViClean-U+

Sehr geehrte Geschäftspartner,

wir wurden von einem unserer Lieferanten informiert, dass die Micro-Controller auf den Platinen des ViClean-U und ViClean-U+ folgenden Stoff der Kandidatenliste (Stand 07. Juli 2017) gemäß der REACH-Verordnung (<https://echa.europa.eu/de/regulations/reach/legislation>) in Konzentrationen über 0,1% enthalten:

TRIXILYL PHOSPHATE (CAS-Nummer 25155-23-1).

Die Micro-Controller sind im Inneren des Produktes fest verbaut und sind von außen nicht erreichbar. Daher ist bei ordnungsgemäßem Gebrauch des Produktes ein physischer Kontakt mit den Controllern ausgeschlossen und eine Exposition ist nicht zu erwarten.

Für weitere Rückfragen steht Ihnen selbstverständlich unser Global Customer Service (R.Service@villeroy-boch.com) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Villeroy & Boch AG

i.V. Martin Metzler